

연구실 안전사고 공표

사고개요

가. 일 시: 2026.05.23.(토) 오후 3시 10분경
나. 장 소: 전남 해남군 문내면 일원
다. 사고내용: 비행실습 중에 엔진 결함에 따른 비상착륙 사고 발생
라. 피해현황: 인적피해 탑승자(교관, 학생) 2명 중상
물적피해 교육용항공기 1대 대파

사고경위

가. 항공운항학과 운항실습 교육과정으로 비행교육원에서 비행실습 중에 엔진 결함에 따른 비행 불가로 비상착륙하는 사고 발생
나. 비상착륙 과정에서 실습항공기가 대파되고 비행교관과 학생의 중상 피해 발생
다. 사고 직후 소방당국 신고로 긴급구조되어 병원 이송 및 수술 후 후속 치료

사고원인

가. 항공기 비행실습 중에 엔진 결함 발생
나. 목표 지점 비행장 활주로까지 비행 불가로 비상착륙

유사사고 방지대책

가. 항공기 점검 및 정비 강화
나. 실습 전·후 안전교육 실시 강화
다. 실습 시 지도교수의 관리 감독 강화

초 당 대 학 교